WOJCIECH KOZUBOWSKI
RZECZOZNAWCA POJAZDÓW, MASZYN I URZĄDZEŃ
RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
BIEGŁY SĄDOWY
Sąd Okręgowy w Poznaniu
CZŁONEK OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MOTORYZACYJNYCH, RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZĄDZEŃ AUTO-CONSULTING
CZŁONEK STOWARZYSZENIA AUTOMOBILKLUB POLSKI
ADRES SIEDZIBY: 62-200 Gniezno ul. Sienkiewicza 15/7
ODDZIAŁ: 85-710 Bydgoszcz ul. Mazurska 1/10
TEL. 791-214-492
E-MAIL: kozubowski@wp.pl
www.rzeczoznawca-kozubowski.pl

OCENA TECHNICZNA nr: 058/03/2025 z dnia: 2025/03/25

Wykonawca opinii : Rzeczoznawca Samochodowy

Zleceniodawca: Jan Kowalski

Adres: Prosta 11, 85-700 Bydgoszcz

Zadanie: Wycena wartości pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*) Dane: [O] III-2025

Marka: ASTON MARTIN Rok produkcji: 2023

Model: DB11 4.0 32V MR`18 E6

Wersja: Volante Nr rejestracyjny: CB121232

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy VIN: SALLDHAV7XXXXXX

Data pierwszej rejestracji	2023/05/18
Wskazanie drogomierza	125654 km
Okres eksploatacji pojazdu (23/05/18-25/03/25)	22 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	szary
Rodzaj nadwozia	cabriolet 2 drzwiowy
Numer silnika	15L0
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	3982 ccm / 375kW (510KM)
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	tylny (4x2)

STAN TECHNICZNY POJAZDU

INSTRUKCJA WYKONYWANIA ZDJĘĆ POJAZDU

Aby przygotować rzetelną wycenę lub opinię rzeczoznawczą, potrzebna jest odpowiednia dokumentacja fotograficzna pojazdu. Poniższa lista ułatwi przygotowanie zdjęć niezbędnych do oceny jego stanu technicznego, wyposażenia oraz wartości.

Zasady ogólne

- Wszystkie zdjęcia wykonujemy telefonem trzymanym poziomo, w najwyższej dostępnej rozdzielczości.
- Zdjęcia powinny być ostre, dobrze oświetlone, bez filtrów i dodatkowej obróbki.
- Prosimy przesyłać zdjęcia w oryginalnej jakości, bez zmniejszania rozdzielczości i kompresji.
- Zdjęcia zewnętrzne wykonujemy przy zamkniętych drzwiach, pokrywie silnika i bagażnika.
- Pojazd powinien być w całości widoczny na zdjęciach. Nie należy ucinać jego fragmentów, szczególnie podczas fotografowania boków.
- Najlepiej fotografować na zewnątrz, przy dobrym oświetleniu.

Wysyłanie zdjęć

Zdjęcia prosimy wysyłać na adres: **kozubowski@wp.pl**, w oryginalnej jakości.

W przypadku większej liczby zdjęć można skorzystać z usług umożliwiających przesyłanie dużych plików, np.:

- Dysk Google – https://drive.google.com
- WeTransfer – https://wetransfer.com
- SwissTransfer – https://www.swisstransfer.com

Wystarczy przesłać link umożliwiający pobranie zdjęć.

Ważne: prosimy nie przesyłać zdjęć jako zrzutów ekranu ani za pośrednictwem komunikatorów (WhatsApp, Messenger itp.), ponieważ mogą one automatycznie zmniejszać rozdzielczość i pogarszać jakość zdjęć.

Lista zdjęć

1. Nadwozie – ujęcia zewnętrzne

- cztery narożniki pojazdu (pod kątem około 45°),
- przód i tył,
- lewy i prawy bok.

2. Wnętrze pojazdu

- widok wnętrza przez otwarte przednie drzwi – z lewej i prawej strony,
- deska rozdzielcza i konsola środkowa,
- kierownica wraz z przyciskami i przełącznikami,
- fotele, tylna kanapa i tapicerka,
- boczki drzwi, przełączniki szyb i lusterek,
- system multimedialny, nawigacja, szyberdach lub dach panoramiczny,
- bagażnik lub przestrzeń ładunkowa oraz pozostałe elementy wyposażenia dodatkowego.

3. Dane identyfikacyjne i licznik

- tabliczka znamionowa,
- numer VIN (również w miejscu jego wybicia na nadwoziu lub ramie, jeśli jest dostępny),
- stan licznika,
- tabliczki znamionowe urządzeń i wyposażenia dodatkowego.

Zdjęcia powinny umożliwiać odczytanie wszystkich oznaczeń.

4. Komora silnika

- widok całej komory silnika,
- ujęcia z lewej i prawej strony,
- dodatkowe zdjęcia istotnych elementów, modyfikacji lub wyposażenia.

5. Uszkodzenia i ślady zużycia (jeśli występują)

Każde uszkodzenie fotografujemy w kilku ujęciach:

- z większej odległości – aby można było zidentyfikować uszkodzony element,
- z bliska – aby pokazać zakres uszkodzenia,
- w szczegółowym zbliżeniu – aby uwidocznić jego charakter.

Dotyczy to również korozji, zarysowań, pęknięć, wgnieceń i innych nieprawidłowości.

6. Opony i koła

Dotyczy przede wszystkim wycen pojazdów oraz ustalania wartości w przypadku szkód całkowitych. W miarę możliwości prosimy o zdjęcia:

- oznaczenia producenta, modelu i rozmiaru opony,
- indeksy nośności i prędkości,
- bieżnik oraz jego głębokość,
- felgi i ewentualne uszkodzenia.

Nie trzeba się tym nadmiernie przejmować – zrobimy tyle, ile będzie możliwe.

7. Podwozie i elementy konstrukcyjne

Jeżeli jest taka możliwość, prosimy o zdjęcia:

- podwozie, progi i podłużnice,
- zawieszenie i układ wydechowy,
- widoczne ślady korozji, napraw lub uszkodzeń.

Szczególnie istotne w przypadku pojazdów terenowych, zabytkowych i użytkowych.

8. Dokumenty

W zależności od rodzaju zlecenia prosimy o zdjęcia lub skany:

- dowód rejestracyjny,
- faktura lub umowa zakupu,
- dokumentacja techniczna,
- wykaz wyposażenia (szczególnie w przypadku kamperów),
- dokumenty dotyczące zabudowy i wyposażenia dodatkowego.

9. Inne zdjęcia

- wszelkie dodatkowe zdjęcia, które uznają Państwo za przydatne lub które mogą mieć znaczenie przy ocenie pojazdu.

Zakres wymaganej dokumentacji może się różnić w zależności od rodzaju pojazdu i przedmiotu zlecenia.

…i w ten sposób zostają Państwo asystentem rzeczoznawcy! ☺

Proszę się nie stresować zdjęciami!

Nie trzeba być fotografem ani znać się na samochodach. Najważniejsze jest, aby pokazać pojazd możliwie dokładnie. Jeżeli czegoś nie uda się sfotografować, nic nie szkodzi.

Informacje potrzebne do realizacji zlecenia

W treści wiadomości e-mail prosimy podać:

- dane zlecającego: imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu,
- adres do wysyłki oryginałów dokumentów (jeśli będzie taka potrzeba),
- uzgodnioną telefonicznie kwotę za usługę,
- informację, czy wystawić paragon, czy fakturę VAT (w przypadku faktury prosimy o podanie NIP firmy),
- datę przekroczenia granicy przez pojazd – dotyczy wycen do akcyzy.

Poniżej przedstawiamy przykład, jak wyglądają zdjęcia pojazdu wklejone do opinii rzeczoznawczej.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 058/03/2025 z dnia: 2025/03/25

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*) Dane: [O] III-2025

Marka: ASTON MARTIN Rok produkcji: 2023

Model: DB11 4.0 32V MR`18 E6

Wersja: Volante Nr rejestracyjny: CB121232


Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy




Dok. fot. z dnia 31.10.2026 r., fot. nr 1



Dok. fot. z dnia 31.10.2026 r., fot. nr 2




Dok. fot. z dnia 31.10.2026 r., fot. nr 3




Dok. fot. z dnia 31.10.2026 r., fot. nr 4



Dok. fot. z dnia 31.10.2026 r., fot. nr 5



Dok. fot. z dnia 31.10.2026 r., fot. nr 6



Dok. fot. z dnia 25.03.2025r., fot. nr 7



Dok. fot. z dnia 25.03.2025r., fot. nr 8



Dok. fot. z dnia 25.03.2025r., fot. nr 9



Dok. fot. z dnia 25.03.2025r., fot. nr 10



Dok. fot. z dnia 25.03.2025r., fot. nr 11



Dok. fot. z dnia 25.03.2025r., fot. nr 12



Dok. fot. z dnia 25.03.2025r., fot. nr 13



Dok. fot. z dnia 25.03.2025r., fot. nr 14



Dok. fot. z dnia 25.03.2025r., fot. nr 15



Dok. fot. z dnia 25.03.2025r., fot. nr 16



Dok. fot. z dnia 25.03.2025r., fot. nr 17



Dok. fot. z dnia 25.03.2025r., fot. nr 18



Dok. fot. z dnia 25.03.2025r., fot. nr 19



Dok. fot. z dnia 25.03.2025r., fot. nr 20



Dok. fot. z dnia 25.03.2025r., fot. nr 21



Dok. fot. z dnia 25.03.2025r., fot. nr 22